




1




2

Percer 4 trous Ø5 répartis sur la hauteur

Rainure de perçage sur profil



3



4

X4

=

